

检修报告

广西北投环保水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的一批台式电脑有故障，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031138	电子计算机	2012-03-28	1	台	6,900.00	设备已无法运行，硬件性能已无法匹配目前的软件运行，如需办公使用，需要更换主板、CPU、内存、硬盘、电源等配件。预计费用约为4000元/台。
4101000031139	电子计算机	2012-03-29	1	台	6,900.00	
4101000031140	电子计算机	2012-03-30	1	台	6,900.00	
4101000031144	电子计算机	2012-09-06	1	台	9,900.00	
4101000031148	电脑	2013-08-15	1	台	5,560.00	
4101000031150	电脑	2013-10-31	1	台	4,500.00	
4101000031151	电子计算机	2013-12-16	1	台	5,128.21	
4101000031152	电脑	2014-12-03	1	台	8,000.00	
4101000031153	电脑	2015-04-29	1	台	4,560.00	
4101000031155	电脑	2015-12-01	1	台	7,850.00	
4101000031159	电子计算机	2011-11-09	1	台	6,000.00	
4101000031160	电子计算机	2012-07-02	1	台	6,500.00	
4101000031161	电子计算机	2012-07-02	1	台	6,500.00	
4101000031166	电脑	2013-09-30	1	台	4,800.00	
4101000031167	电脑	2015-02-13	1	台	5,500.00	
4101000031168	电脑	2015-11-02	1	台	5,000.00	
4101000031172	电脑	2015-09-28	1	台	4,800.00	
4101000031179	电脑	2014-01-21	1	台	4,500.00	



4101000031180	电脑	2015-12-30	1	台	4,890.00	 <p>设备已无法运行，硬件性能已无法匹配目前的软件运行，如需办公使用，需要更换主板、CPU、内存、硬盘、电源等配件。预计费用约为4000元/台。</p>
4101000031181	联想电脑	2017-06-19	1	台	4,990.00	
4101000031186	电子计算机	2012-12-16	1	台	4,800.00	
4101000031188	电脑	2015-12-30	1	台	5,360.00	
4101000031189	台式电脑	2016-08-31	1	台	4,650.00	
4101000031192	电脑	2014-10-01	1	台	4,000.00	
4101000031193	电脑	2014-10-01	1	台	4,000.00	
4101000031194	电脑	2014-12-23	1	台	6,000.00	
4101000031195	电脑	2015-11-02	1	台	5,000.00	
4101000031198	电脑	2013-02-04	1	台	2,500.00	
4101000031203	电脑主机	2015-12-30	1	台	2,960.00	
4101000031204	电脑	2015-12-30	1	台	7,860.00	
4101000031205	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	1,344.58	
4101000031206	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	1,344.58	
4101000031207	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	1,344.58	
4101000031208	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	1,344.58	
4101000031209	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	1,687.72	
4101000031210	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	2,829.65	
4101000031211	台式电脑(源安回购)	2016-05-17	1	台	2,829.65	
4101000031212	台式电脑	2016-08-31	1	台	6,350.00	
4101000031213	台式电脑	2016-08-31	1	台	4,650.00	
4101000031214	台式电脑	2016-08-31	1	台	4,650.00	
4101000031215	台式电脑(鉴泉移交)	2016-08-22	1	台	1,400.00	
4101000031216	台式电脑(鉴泉移交)	2016-08-22	1	台	530.00	

4101000031217	台式电脑(鉴泉移交)	2016-08-22	1	台	1,300.00	设备已无法运行，硬件性能已无法匹配目前的软件运行，如需办公使用，需要更换主板、CPU、内存、硬盘、电源等配件。预计费用约为4000元/台。
4101000031218	台式电脑(鉴泉移交)	2016-08-22	1	台	1,190.00	
4101000031219	台式电脑(鉴泉移交)	2016-08-22	1	台	1,190.00	
4101000031220	台式电脑	2016-11-16	1	台	5,480.00	
4101000031221	电脑	2016-12-08	1	台	7,980.00	
4101000031222	电脑	2017-02-28	1	台	4,980.00	
4101000031223	联想电脑主机	2017-06-19	1	台	2,980.00	
4101000031224	电脑	2017-08-28	1	台	7,880.00	
4101000031534	台式电脑	2016-08-31	1	台	4,650.00	
			45.00			

由于设备购买时间较久，各主机某些配件都存在故障，配件性能已无法匹配目前的软件运行环境，不建议继续维修使用，建议购买全新设备使用。

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

技术工程师：关宪辉

检修报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的一批笔记本电脑有故障报修，经我公司技术工程师检测，

检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031145	笔记本电脑	2013-04-11	1	台	7,150.00	笔记本屏幕无法显示，检测为屏幕、主板损坏，需要更换，CPU、内存参数低，不符合办公软件运行环境，不建议维修。
4101000031146	笔记本电脑	2013-04-11	1	台	7,250.00	笔记本主板、CPU 烧了，合计费用 4320 元，内存、硬盘参数较低，不符合办公软件运行环境，不建议维修使用。
4101000031147	笔记本电脑	2013-04-11	1	台	7,250.00	不通电，主板、电源板已烧，电池已损坏，目前已无主板、电源板更换。
4101000031156	笔记本电脑	2016-08-31	1	台	7,860.00	主板烧，CPU 坏，电池也有问题，没有新的主板换了，不建议维修
4101000031165	笔记本电脑	2013-08-15	1	台	6,700.00	显示屏、键盘、硬盘、电池损坏，合计费用 3650 元，内存、CPU、主板参数低，不符合办公软件运行环境，不建议维修。
4101000031235	笔记本电脑	2013-04-11	1	台	7,150.00	笔记本显示屏变形，转轴支架、主板、键盘无法使用，需要更换显示屏、支架、主板、键盘，合计费用 6300 元，不建议维修使用。
4101000031528	笔记本电脑	2014-12-03	1	台	15,998.00	不通电，主板、CPU、电源板已烧，电池已损坏，目前已无主板、CPU、电源板更换。不建议继续维修。
			7			

以上设备年限较久，目前很多配件已经停产，没有替代配件可以更换。不建议继续维修使用。

特此报告！



广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉

检修报告

广西北投环保水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的一批打印机有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031141	打印机	2012-03-30	1	台	3,500.00	机器无法开机，主板、电源板故障，设备久不使用，硒鼓内碳粉结块，需要更换主板、电源板、硒鼓合计2320元
4101000031142	打印机	2012-03-30	1	台	3,500.00	机器喷头堵，驱动组件已损坏，设备久不使用，墨盒需要全部更换，修复合计费用2670元
4101000031143	打印机	2012-03-30	1	台	2,700.00	机器喷头堵，主板已损坏，墨盒缺墨，需要更换喷头、主板、墨盒，合计费用1830元
4101000031162	打印机	2012-10-21	1	台	2,900.00	机器无法开机，电源板、双面组件、硒鼓已损坏，合计费用2150元
4101000031163	打印机	2012-10-21	1	台	2,100.00	机器打印脏、卡纸，硒鼓、定影组件、进纸组件损坏，需要更换，合计费用1650元
4101000031178	打印机	2013-01-14	1	台	3,500.00	机器报代码，检测为主板、电源板、驱动板、硒鼓故障，需要更换，合计费用3320元
4101000031191	打印机	2012-10-18	1	台	2,500.00	机器无法开机，电源板、硒鼓故障，合计费用1350元
4101000031527	传真机	2014-01-13	1	台	2,280.00	机器无法传真、打印，传真板故障，硒鼓、粉盒需要更换，合计费用1270元
			8			

由于设备购买时间较久，各部件都磨损老化，修复费用较高，修复后设备仍然会出现卡纸类故障，不建议继续修复使用，建议购买新设备使用。

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

技术工程师：关宪辉

检测报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的 2 台扫描仪有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031237	扫描仪	1	台	2,600.00	主板坏需要更换主板才能继续检测，主板 1400 元，机器已使用较久时间，不建议继续维修。
4101000031523	扫描仪	1	台	2,200.00	扫描头不工作，需要更换扫描头 1600 元，不建议继续维修。
		2			

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉



检测报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的 2 台复印机有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031526	复印机	2014-01-13	1	台	37,800.00	复印机主板坏，4 个显影组件寿命到期，定影组件寿命到期，需要更换，合计费用：19800 元，机器总印量较大，设备比较老旧，搓纸纸路已经老化，不建议继续使用。
4101000031539	复印机	2016-12-08	1	台	17,880.00	定影组件、转印带组件、硒鼓寿命到期，需要更换，合计费用：7250 元，设备比较老旧，搓纸纸路已经老化，不建议继续使用。
			2			

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉



检修报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的 2 台数码相机有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031149	数码相机	2013-09-30	1	台	3,020.00	主板及电路老化,更换主板、电路,合计费用:2700元,不建议继续维修使用
4101000031529	数码相机	2014-12-03	1	台	8,600.00	驱动板、主板故障,对焦不正常,设备已经停产,无配件可更换。
			2			

以上设备年限较久，目前很多配件已经停产，没有替代配件可以更换。不建议继续维修使用。

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉



检测报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的 1 台摄像机有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
4101000031154	摄像机	2015-11-24	1	台	9,070.00	设备无法启动，检测主板及镜头驱动组件损坏，显示屏已烧。需要更换主板、镜头驱动组件、显示屏。合计费用：5620 元，不建议继续维修。
			1			

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉



检测报告

广西北部湾水务集团有限公司：

兹有贵单位办公室使用的一批设备有故障报修，经我公司技术工程师检测，检测结果如下图中设备状况栏所列：

资产编码	资产名称	启用日期	资产数量	计量单位	资产原值	设备状况
5101000015985	文件高柜 2	2014-05-01	1	套	5,361.00	柜门玻璃缺失，柜体生锈，无法继续使用。
5101000016076	陈列柜	2014-05-01	1	套	2,799.00	
4101000031521	饮水机	2012-09-06	1	台	2,699.00	饮水机无法加热，加热管损坏，机器使用已久，不建议继续维修使用。
4101000031538	LED 显示屏	2016-12-02	1	套	63,106.80	多块模组损坏，导致无法显示，整屏显示模糊，使用时间较长，灯点寿命到期，不建议继续使用。
4101000031540	显示器	2016-12-08	1	台	2,600.00	显示器屏幕损坏，换屏价格 2200 元，不建议继续使用。
4101000031522	电视机	2012-09-14	1	台	3,399.00	主板、电源板损坏，电路老化，不建议继续使用。
			6			

特此报告！

广西宏道信息技术有限公司

工程师：关宪辉

